

ZJIŠTĚNÍ MAZACÍ KOMORY

Nejpřesnější je nechat si mazací komoru zjistit v odborném servisu.
Další možností je si v domácích podmínkách udělat **papírový test**:

1. Lyže položíme na rovný povrch.
2. Lyžař si stoupne na lyže a rovnoměrně rozloží hmotnost.
3. Pomocník protáhne pod lyží od paty ke špičce list papíru.
4. Kde nejde list již protáhnout označí se začátek komory pro tuhé vosky.
5. Stejně zjistíme začátek komory pro tekuté vosky, ale použijeme dvojitý list papíru.
6. Konec komory je pod patou vázání.

Mazání běžeckých lyží pro klasickou techniku



Mazání tekutých stoupacích vosků - KLISTERŮ

1. Tekuté stoupací vosky se používají na staré hrubozrnné sněhy.
2. Vosk naneste do stoupací komory z tuby postupným vymačkáváním ze strany na stranu, cik-cak.
3. Vosk rozetřete palcovou boční stranou dlaně rychlými tahy, kterými se vosk zahřeje, nebo je vosk možné zažehlit.
4. Nadbytečný vosk setřeme plastickou stěrkou.
5. Vosky nanášíme dle potřeby ve více vrstvách, každou vrstvu vosku důkladně rozetřeme a setřeme přebývající vosk.


Mazání tuhých stoupacích vosků

1. Tuhé stoupací vosky se používají na čerstvý a jemnozrnný sníh.
2. Před mazáním očistěte mazací komoru a zdrsňte povrch brus. papírem 100.
3. Tuhý vosk se nanáší ve 2 až 3 slabých vrstvách.
4. Vrstvy zatřete korkem, vosk zahřejete krátkými rychlými tahy, následně tahy prodloužíte a zvýšíte tlak.
5. Stoupací vosk se nanáší pouze v rozmezí stoupací komory.

Skivo®

MAZACÍ DIAGRAM

stoupacích a skluzných vosků



PRO ODLIŠNÉ
TEPLoty



PRO ODLIŠNÉ
TYPY SNĚHU



PRO BĚŽKY
I SJEZDOVKY



Návod,
jak mazat
běžecké
lyže!


Skivo®

www.skivo.cz

Bohatou nabídku lyžařských vosků najdete na www.skivo.cz

Skluzné vosky

Stoupací vosky



Další sortiment SKIVO:

- smývací roztoky na odstranění starých vosků a nečistot,
- kartáče na vykartáčování skluznic
- škrabky na seškrábnutí, přebytečného vosku,
- korek na rozetření a rozleštění, atd.

